



جناب آقای دکتر صادقیان

مدیر کل محترم اداره صنعت، معدن و تجارت استان یزد

جناب آقای فلاح زاده

مدیر عامل محترم شرکت شهر گهای صنعتی استان یزد

موضوع: ابلاغ دستورالعمل مدیریت و بهینه سازی مصرف برق در بخش صنایع

با سلام و احترام

به پیوست دستورالعمل مدیریت مصرف برق در بخش صنایع به منظور گذر موفق از اوج بار ۱۴۰۳ که طی نامه شماره ۱۴۰۲/۵۳۵۲۷/۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ معاون محترم برق و انرژی وزارت نیرو ابلاغ گردیده است جهت استحضار و اطلاع رسانی به صنایع ارسال می گردد. ضمنا خلاصه برنامه همکاری صنایع به شرح جدول ذیل می باشد.

شرایط شبکه			مشترکین صنعتی	ردیف
بحران	اضطراب	هشدار		
به منظور حفظ پایداری شبکه، برنامه ها مطابق دستورات دیسپاچینگ ملی مدیریت بار اصلاح می گردد	علاوه بر رعایت برنامه ایام هشدار موظف به کاهش بار در یک روز دیگر از هفته از ساعت ۱۲ الی ۲۰ به میزان حداقل ۹۰ درصدی می باشد	کاهش ۹۰ درصدی بار از ساعت ۸ الی ۲۴ در یکی از روزهای کاری هفته	مشترکین صنعتی داخل شهرک صنعتی	۱
			مشترکین صنعتی خارج شهرک صنعتی	۲
		۱. کاهش ۹۰ درصدی بار ۱ روز در هفته ۲. کاهش ۶۰ درصدی بار ۲ روز در هفته ۳. کاهش ۴۰ درصدی بار ۳ روز در هفته	مشترکین صنعتی دارای فیدر اختصاصی	۳

رونوشت:

جناب آقای عزیزی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد: جهت استحضار
جناب آقای ابوالحسینی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد: جهت استحضار
جناب آقای شاه حسینی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد: جهت استحضار
مدیرکل محترم اداره اطلاعات استان یزد: جهت استحضار
ریاست محترم سازمان اطلاعات سپاه استان یزد: جهت استحضار
جناب آقای مختاری مدیرکل محترم سازمان بازرسی استان یزد: جهت استحضار
جناب آقای مهندس سپهر دبیرکل محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد: جهت استحضار
مدیریت محترم انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک استان یزد: جهت استحضار
مدیریت محترم انجمن صنفی تولید کنندگان فولاد استان یزد: جهت استحضار

جناب آقای غلامرضا زارع مسئول محترم امور اداری در امور نظارت بر خدمات عمومی: لطفا نامه مذکور از شبکه دولت ارسال گردد.
یزد، بلوار شهید منتظر قائم

در سال ۱۴۰۴ (۱۵۳۱) نماد افزایش رضایت ذینفعان (به ویژه مشتری کین) با حذف مراجعات حضوری
در سطح شرکت (۲۱) نماد (۲۱) دقیقه عدم استعمار انرژی در سال به ازای هر مشترک
نماد سرآمدی شرکت در تمام فعالیتها و حوزه های کاری (۵) نماد ۵ درصد تلفات انرژی

